Pavel Bílek
dopravně inženýrská opatření

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DIO stavba:
Oprava silnice II/140 Ražice - Štětice (okres Písek)

Termín realizace stavby: 08-09/2026 dle HMG stavebních prací

Zhotovitel: **ZNAKON a.s.**, IČO: 260 18 055

Zpracoval: Pavel Bílek

Datum: červenec 2026

Mnichov 132, 386 01 Strakonice
MT: +420 774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČO: 650 13 395, DIČ: CZ6912251247
ID DS: t35qemm

S

SO 101
d=913m

SO 102
d=1300m

SO 103
d=400m

SO 104
d=892m

1. úsek stavby

Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena škrtnutím páskou s oranžově-černým pruhem v šíři 50 mm! Škrtnout aktuálně neplatné cíle.

Legenda:

- B 20a navržené přechodné DZ
- B 4 stávající svislé DZ
- B 4 zneplatněné stávající svislé DZ
- pracovní místo na silnici III/140
- objízdná trasa

DIO servis

Dopravně inženýrské opatření

Pavel Bílek, Mnichov 132, 386 01 Strakonice
tel./fax: 380 120 530, mobil: +420 774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 650 13 395, DIČ: CZ6912251247
ID DS: t35qemm

DIO stavba: **Oprava silnice II/140 Ražice-Štětice** **1. úsek prací**	Objednatel:	SÚS Jčk, p.o., závod Písek	
	Vypracoval:	Pavel Bílek	
	Kontroloval:		
	Datum:	15/07/2026	
DIO - silnice II/140 Ražice-Štětice, okres Písek	Stupeň:	RDS	Číslo výkresu: **1**

SO 101
d=913m

1. úsek stavby

SO 102
d=1300m



Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena škrtnutím páskou s oranžově-černým pruhem v šíři 50 mm! Škrtnout aktuálně neplatné cíle.

Legenda:

- navržené přechodné DZ
- stávající svislé DZ
- zneplatněné stávající svislé DZ
- pracovní místo na silnici III/140
- objízdná trasa

DIO servis

Dopravně inženýrské opatření

Pavel Bílek, Mnichov 132, 386 01 Strakonice
tel./fax: 380 120 530, mobil: +420 774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 650 13 395, DIČ: CZ6912251247
ID DS: t35qemm

DIO stavba: **Oprava silnice II/140 Ražice-Štětice** 1. úsek prací	Objednatel:	SÚS Jčk, p.o., závod Písek	
	Vypracoval:	Pavel Bílek	
	Kontroloval:		
	Datum:	15/07/2026	
DIO - silnice II/140 Ražice-Štětice, okres Písek	Stupeň:	RDS	Číslo výkresu: **2**

S

SO 103
d=400m

SO 104
d=892m

2. úsek stavby



Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek nebo symbolů na SDZ bude provedena škrtnutím páskou s oranžově-černým pruhem v šíři 50 mm! Škrtnout aktuálně neplatné cíle.

Legenda:

- B 20a navržené přechodné DZ
- B 4 stávající svislé DZ
- B 4 zneplatněné stávající svislé DZ
- pracovní místo na silnici II/140
- objízdná trasa

Dopravně inženýrské opatření

DIO servis
Pavel Bílek, Mnichov 132, 386 01 Strakonice
tel./fax: 380 120 530, mobil: +420 774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 650 13 395, DIČ: CZ6912251247
ID DS: t35qemm

DIO stavba: **Oprava silnice II/140 Ražice-Štětice** **2. úsek prací**	Objednatel:	SÚS Jčk, p.o., závod Písek	
	Vypracoval:	Pavel Bílek	
	Kontroloval:		
	Datum:	15/07/2026	
DIO - silnice II/140 Ražice-Štětice, okres Písek	Stupeň:	RDS	Číslo výkresu: **3**